



Electroferastrau cu lant Stihl, acumulatori 36V SOLO, lant Picco Micro 3 (PM3) de 1/4â³P, tip MSA 60.0 C-B

Description

Motoferăstraul cu acumulator MSA 60.0 C-B face parte din noile echipari cu pachete de forță de 36 V.

Acest pachet de forță de 36 V îndeplinește exigențe mari privind puterea și ergonomia și este ajutorul ideal pentru tăierea lemnului de foc, îngrijirea terenurilor, grădinițrit și tăierea în spații închise.

Ferastrau fara fir extrem de usor pentru intretinerea gradinii si a proprietatilor din jurul casei si pentru prelucrarea lemnului. Cu intinzator rapid de lant STIHL si frana de lant QuickStop Super. Lant de ferastrau PM3 de 1/4â³ pentru o taiere fina si o performanta buna de taiere. Silentios, nu necesita protectie pentru auz.

STIHL MSA 60 C functioneaza cu baterii din sistemul STIHL AK si este atat de silentios incat il puteti folosi fara protectie auditiva si in zone sensibile la zgomot .

Datorita setului de taiere de 30 cm furnizat standard cu lantul de ferastrau Picco Micro 3 (PM3) de 1/4â³ P si bara de ghidare STIHL Rollomatic E Mini , puteti efectua in mod fiabil taieri curate si netede. Greutatea redusa a sistemului si puterea puternica , motorul EC eficient din punct de vedere energetic asigura echilibrul optim si rezistenta necesara. Puteti utiliza parghia de operare cu functie potentiometru pentru a regla la infinit viteza ferastraului dumneavoastra fara fir.

O prindere moale cu maneta ergo iti ofera o prindere buna, confort suplimentar si creste ergonomia. Ferastraul fara fir are intinzatorul rapid de lant STIHL pentru retensionarea usoara si sigura a lantului de ferastrau fara unelte .

Frana suplimentara de lant QuickStop Super va maresta siguranta, deoarece lantul ferastraului se opreste imediat de indata ce eliberati manerul din spate.

Puteti urmări in orice moment nivelul uleiului din rezervorul de ulei transparent . Puteti fixa bateria intr-o pozitie intermediara pe STIHL MSA 60 C pentru transport sau depozitare.

Ca urmare, bateria este fixata ferm in dispozitiv fara ca contactele pentru fluxul de curent sa fie inchise.