



Kit reparatie piston Pompa Airless Graco GX 21

Description

Pompa sau garniturile sunt uzate sau rupte ?

În interiorul pompei Graco GX21 presiunea este generată de un piston care este plasat cu diferite garnituri. În timp, atât garniturile cât și pistonul sunt supuse uzurii. În acest lucru are inevitabil



repercusiuni asupra pulverizării.

Acest tip de deteriorare poate fi recunoscut prin faptul că vopseaua scapă din piston. În acest caz, pompa trebuie înlocuită. De asemenea, pompa poate fi înlocuită la fața locului în doar câteva minute.