



Filtru de Aspiratie (Admisie) Pompa Airless Graco GX 21

Description

Un filtru  nfundat este una dintre cauzele celor mai frecvente probleme atunci c nd o pomp  nu pulverizeaz  corect. Graco GX 21 are trei filtre:



Filtrul de admisie este situat la gura tubului de aspira ie.

   Previne aspirarea impurit  ilor  i a resturilor, cum ar fi frunze,

   Protejeaz  de pietricele sau pur  i simplu murd rie

   Protejeaz  de aceste corpuri str ine

   Previne deteriorarea pompei.